



# Prüfmittel und Einstelldorne

## HSK50 Prüf- und Winkeleinstellscheiben




Best.-Nr.	Bezeichnung
350090010	Prüf- und Winkeleinstellscheibe HSK50

## HSK40 Prüf- und Winkeleinstellscheiben




Best.-Nr.	Bezeichnung
350090020	Prüf- und Winkeleinstellscheibe HSK40

## Prüf- und Winkeleinstellscheiben




Best.-Nr.	Bezeichnung
350090030	Winkeleinstellscheibe Haas/Walter Kegel 31.75

## SK Prüf- und Kontrolldorne




Best.-Nr.	Bezeichnung
350090040	Prüf- und Kontrolldorn SK50 x $\varnothing$ 50 x 200

## HSK Prüf- und Kontrolldorne



Best.-Nr.	Bezeichnung
350090050	Prüf- und Kontrolldorn HSK63 x $\varnothing$ 50 x 200

## HSK Prüf- und Kontrolldorne



Best.-Nr.	Bezeichnung
350090060	Prüf- und Kontrolldorn HSK63 x $\varnothing$ 50 x 300